



Scotch-Weld™ Sprejové lepidlo na pěnové materiály a textilie

Foam & Fabric 24

Technický list

Březen 2011

Popis produktu

Sprejové lepidlo na pěnové materiály a textilie 3M™ Foam & Fabric 24 je rychle lepidivé lepidlo, které lepí pěnu na kov, dřevo i mnoho jiných podkladů. Je ideální pro čalounické aplikace.

- Agresivní lepidlost
- Pevnost odpovídající trhání pěny
- Krajkový typ postřiku je zárukou přesného umístění

Fyzikální vlastnosti

Neslouží pro účely specifikace

Rozpouštědlo	Ropné destiláty
Bod vzplanutí	-42 °C
Hnací plyn	Uhlovodík
Obsah	280 g (400 ml)
Obsah sušiny	přibl. 23 %
Nástřík	Liniový
Barva	Oranžová
Skladovací doba	12 měsíců od data převzetí Zákazníkem při skladování v původním obalu při teplotě 21 °C a relativní vlhkosti 50 %

Technické údaje

Neslouží pro účely specifikace

Odolnost vůči vodě	Dobrá
Odolnost vůči povětrnostním vlivům	Dobrá
Odolnost vůči palivům a olejům	Nedostačující
Odolnost vůči UV záření	Uspokojivá

Dodatečné informace o výrobku

Nepoškozuje ozónovou vrstvu.

Scotch-Weld™ Sprejové lepidlo na pěnové materiály a textilie

Foam & Fabric 24

Podmínky při skladování

Skladujte na studeném a suchém místě. Teplota při skladování nesmí překročit 49 °C. Nejlepších výsledků je dosažováno, když je materiál skladován i aplikován při pokojové teplotě od 16 do 27 °C.

Návod k použití

Zajistěte, aby před aplikací lepidla byly všechny lepené povrchy čisté, suché a bez jakéhokoliv prachu, oleje či mastnoty. Dohlédněte na to, aby rozprašovač směřoval mimo přítomné osoby a směrem na povrch, který má být postříkán. Otočte trysku rozprašovače tak, aby šipka směřovala na tečku nacházející se na okraji plechovky. Před použitím lepidlo dobře protřepejte, stačí 5-10 sekund. Podržte plechovku ve vzdálenosti 15-20 cm od povrchu a nastříkejte na něj rovnoměrnou vrstvu lepidla. Při stříkání úplně stiskněte rozprašovač, aby nedocházelo k prskání nebo odkapávání lepidla.

Čištění:

Stříkací trysku nebo přebytečný materiál můžete vyčistit pomocí vhodného rozpouštědla (acetón, MEK, toluen).

POZNÁMKA: Při použití rozpouštědel pro čištění je nezbytné dodržovat příslušná bezpečnostní opatření.

Pokrytí:

Přibližně 3m² na jednu plechovku.

Aplikace

Sprejové lepidlo na pěnové materiály a textilie 3M™ Foam & Fabric 24 je rychle lepidivé lepidlo, které lepí pěnu na kov, dřevo a mnoho jiných podkladů. Je ideální pro čalounické aplikace.

Informace o ochraně zdraví a bezpečnosti

Před použitím produktu si na etiketě produktu a v materiálovém bezpečnostním datovém listu prostudujte informace o bezpečnosti a ochraně zdraví.

Důležité upozornění

Veškerá prohlášení, technické informace a doporučení obsažené v tomto dokumentu vycházejí ze zkoušek a zkušeností, které firma 3M považuje za spolehlivé. Avšak mnoho faktorů mimo kontrolu firmy 3M může ovlivnit použití a funkci výrobku 3M při konkrétní aplikaci, a to včetně podmínek, za kterých je výrobek používán, a času i podmínek prostředí, za kterých má výrobek plnit svoji funkci. Protože tyto faktory zná výhradně uživatel a jsou pod jeho kontrolou, je nezbytné, aby uživatel posoudil výrobek 3M a určil, zda je vhodný pro konkrétní účel a zda vyhovuje uživatelem zvolené metodě aplikace. Jakékoliv otázky týkající se spolehlivosti těchto produktů se řídí našimi smluvními podmínkami prodeje a platnými právními předpisy.
